



Aandachtslijst Intrede



Adres

XXXX,

Eigenaar

XXXX

Intredende huurder

XXX

Intredende huurder

XXXX

Uitvoerder

CheckUp VOF

Uitgevoerd op

25-07-2025

Referentie

WAT_APP_2A_IN_2025_07_27

Sleutels

Voordeur

Schade Te regelen
Verantwoordelijke (Eigenaar)
Beschrijving
1 van 2 te bezorgen


Garage

Schade Te regelen
Verantwoordelijke (Eigenaar)
Beschrijving
2 te bezorgen

Interieur



Gelijkvloers > Woonkamer met open keuken > Thermostaat

Schade Te regelen
Verantwoordelijke (Eigenaar)
Beschrijving
Ontbreekt




Gelijkvloers > Inpandige garage > Vloer

Schade	Suggestie
Verantwoordelijke	(Eigenaar)
Beschrijving	
Karton aanwezig afdekken vloer	



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving
Witte verfrest stijl 6 van bovenzijde trap




Verdieping > Toilet > Deur

Schade	Te herstellen
Verantwoordelijke	(Eigenaar)
Beschrijving	
Deur klemt, onmogelijk te sluiten	

**Verdieping > Slaapkamer 1 voorgevel > Deur**

Schade Te herstellen
Verantwoordelijke (Eigenaar)
Beschrijving
Deur knelt, sluit moeilijk

**Verdieping > Slaapkamer 2 achtergevel, rechts van badkamer > Deur**

Schade Te herstellen
Verantwoordelijke (Eigenaar)
Beschrijving
Deur knelt, sluit niet



Verdieping > Slaapkamer 2 achtergevel, rechts van badkamer > Raam**Beschrijving**

Lijmresten klink

**Verdieping > Badkamer > Deur****Schade**


Te herstellen

Verantwoordelijke

(Eigenaar)

Beschrijving

Deur knelt, sluit niet

**Verdieping > Badkamer > Douche****Schade**


Te regelen

Verantwoordelijke

(Eigenaar)

Beschrijving


Afdekplaat afvoer ontbreektb

**Verdieping > Slaapkamer 3 zij- achtergevel links van badkamer > Deur**

Schade	Te herstellen
Verantwoordelijke	(Eigenaar)
Beschrijving	
Knelt bij sluiten	

**Verdieping > Slaapkamer 3 zij- achtergevel links van badkamer > Muren**

Beschrijving
Horizontale barst opgevuld, rechts hoek onder hellend plafond achtergevel



Verdieping > Slaapkamer 4 voorgevel links > Deur


Schade Te herstellen
Verantwoordelijke (Eigenaar)

Beschrijving

Deur knelt bij sluiten

**Verdieping > Slaapkamer 4 voorgevel links > Deur****Beschrijving**

Verf beschadigd omlijsting rechtsonder buitenzijde

**Verdieping > Slaapkamer 4 voorgevel links > Raam****Beschrijving**

Witte afdruk vleugel links buitenzijde



Verdieping > Slaapkamer 4 voorgevel links > Raam

Beschrijving

Afdruk venstertablet buitenzijde



Exterieur

Brievenbus

Schade	Te regelen
Verantwoordelijke	(Eigenaar)
Beschrijving	
Niet aanwezig	



Tuinaanleg

Beschrijving

Onkruidgroei gazon

